

## COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION


Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option Vérification fichier par un opérateur, appeler notre service assistance ou nous contacter via chat.

### 1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe)**.

### 2 ORIENTATION DU FORMAT



L'orientation des pages du pdf doit correspondre au choix indiqué dans le commande (horizontale ou verticale). Toutes les pages doivent avoir la même orientation. Une fois enregistré le pdf, veuillez à ne pas tourner les pages avec acrobat.



### 3 GABARIT


Téléchargez toujours sur notre site **le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme: de cette manière, la création du fichier d'impression correct sera facilitée. Une fois inséré votre graphisme, **éliminez toutes les lignes de construction** sauf la ligne de fond perdu et enregistrez le fichier au format PDF sans les repères de coupe.

**Enregistrez le pdf** à haute qualité, sans downsampling et en prenant soin de laisser les calques séparés.



#### 4 FONDS PERDUS

Téléchargez le gabarit du produit commandé: **le fond perdu de 1 mm** y sera déjà correctement mis en place. La distance entre les textes et le trait de coupe doit être d'au moins **3 mm**.



#### 5 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.

#### 6 LES COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

#### 7 CARACTÈRES


Les caractères devront être **incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés**. La taille minimum du caractère (en-deçà de laquelle nous ne garantissons pas la parfaite reproduction lors de l'impression) est de 6 pt.

#### 8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Les tracés vectoriels doivent être d'au moins **0,25 pt**. Nous vous **déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du fond perdu** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Lors d'une impression de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure masque la zone concernée.

La surimpression permet d'éviter le masquage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veuillez contrôler qu'il n'y ait pas d'objets ou de textes en surimpression dans votre fichier.**



## NOTA BENE - Petit format



TÉLÉCHARGEZ  
LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE  
GRAPHISME



ÉLIMINEZ LES LIGNES  
DE CONSTRUCTION  
sauf la ligne verte



ENREGISTREZ  
LE PDF



PDF



300 dpi



CMJN



FOGRA 39



1 mm de fond perdu



repères de coupe