

## COMMENT CRÉER UN FICHER D'IMPRESSION CORRECT : POINT MÉTALLIQUE POUR GRANDS TIRAGES


Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option Vérification Fichier par un opérateur ou appeler notre service assistance.

### 1 FORMAT DU FICHER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe), sans traits de coupe ni repères**. Le PDF doit être fourni à pages seules dans l'ordre de lecture ; les PDF dont les pages sont côte à côte ne seront pas acceptés. Le PDF doit être unique et doit comprendre la couverture et les pages internes, disposées dans l'ordre de lecture.


**Succession des pages**

✓ pages seules dans l'ordre de lecture



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Couv. 2° de couv. 3° de couv. 4° de couv.

✗ pages côte à côte



16 1 2 15 14 3 4 13 12 5 6 11 10 7 8 9  
4° de couv. Couv. 2° de couv. 3° de couv.

### 2 COULEURS

Une même couleur peut apparaître de manière légèrement différente selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du papier.

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39. Pour les textes ou les visuels noirs, nous vous conseillons d'utiliser le noir N100 (0%-0%-0%-100%).

Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

### 3 RÉOLUTION


La résolution optimale des fichiers d'impression est de 300 dpi.

### 4 POLICES ET TRACÉS

Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés. La taille minimale du caractère est de 6 pt. **Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les dimensions inférieures.** Le trait minimal imprimable est de **0,25 pt.**

## 5 FONDS PERDUS


Veillez exporter les fichiers avec 3 mm de fond perdu sur tout le périmètre. Nous vous conseillons également de positionner les textes à 10 mm du bord afin d'éviter qu'ils ne soient trop près de la coupe et donc difficilement lisibles.



## 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Nous vous **déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Lors d'impressions de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée. La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veuillez contrôler qu'il n'y ait pas d'objets ou textes en surimpression dans votre fichier**.



## 7 NOMBRES DE FACES

Le numéro que nous indiquons dans le devis se réfère au nombre de faces de la brochure : une page est composée de deux faces, une pour le recto et une pour le verso. Dans le total de votre devis, les faces de la couverture, qui sont toujours quatre, sont aussi comprises. Pour ce produit, elles peuvent être réalisées avec le même papier et le même grammage que les pages internes ou avec un papier et un grammage différents. Dans le cas où seule la partie externe est imprimée, nous vous demandons tout de même d'insérer la deuxième et la troisième de couverture même si elles sont blanches et non imprimées.



## NOTA BENE - Point métallique pour grands tirages



PDF



300 dpi



CMJN




FOGRA 39




3 mm de fond perdu



Pages internes et couverture : veuillez envoyer un PDF à pages seules dans l'ordre de lecture.



Le PDF doit être exporté sans traits de coupe ni repères.



### POUR EN SAVOIRPLUS

Les revues à haut tirage avec point métallique sont emballées avec des bandes de cerclage et sont expédiées sur des palettes sous cellophane avec des protections en carton au niveau des angles. Nous n'utilisons pas de boîtes pour l'expédition car le cerclage permet de diviser et de répartir de façon plus rapide les quantités inférieures à donner dans un second temps aux livreurs.

Les bandes de cerclage contiennent différentes quantités de revues, selon le nombre de pages de l'exemplaire.

Point métallique 20/36 faces : 80 exemplaires par cerclage

Point métallique 52/68 faces : 50 exemplaires par cerclage

Point métallique 84/100 faces : 40 exemplaires par cerclage

Il faut donc prendre en considération que votre commande sera livrée en palettes afin que vous vous équipiez pour la manutention.